

# Resilient Connecticut Phase II

## Regional Adaptation/Resilience Opportunity Areas

Name: Long Wharf

## Location: New Haven


Considerations	Characteristics of Area
Flood Vulnerability	
Heat Vulnerability	
Social Vulnerability	

The area which is subject to the City's Long Wharf Responsible Growth Plan intersects with the Union Station TOD area and is already a significant employment hub and regional tourist attraction due to the presence of Ikea, Jordan's Furniture, and the food trucks. The area is also a broad coastal flood zone. Significant federal attention has been focused on the area through the Army Corps of Engineers' flood risk reduction study, but redevelopment must continue to be resilient.

Much of the Long Wharf area is impervious with few trees found throughout the commercial/industrial areas. In addition, several of the major commercial structures have dark roofs contributing to emittance. The residential areas are densely developed with some street trees, however social sensitivity is high in this area.

Regional Water Authority  
Hill South Police  
Hill Fire Station  
New Haven Health Dept.  
Dept. of Police services/EOC

Substation  
Regional commerce  
Museums  
Coastal access



# Connecticut Resiliente Fase II

## Adaptación regional/Áreas de oportunidad de resiliencia

Nombre: Long Wharf

Localización: New Haven

Consideraciones	Características del área
Vulnerabilidad a las inundaciones	
Vulnerabilidad al calor	
Vulnerabilidad social	
El área que está sujeta al City's Long Wharf Responsible Growth Plan (Plan de crecimiento responsable de Long Wharf) converge con el área DOT de Unión Station y es ya un importante centro de empleo y una atracción turística regional debido a la presencia de Ikea, Jordan's Furniture y los camiones de comida ambulante. Es también una amplia zona de inundaciones costeras. El área ha recibido una significativa atención federal a través del estudio de reducción del riesgo de inundaciones del Army Corps of Engineers, pero la reurbanización debe continuar siendo resiliente.	
Buena parte del área de Long Wharf es impermeable, con pocos árboles en las áreas comerciales/ industriales. Además, varias de las estructuras comerciales principales tienen tejados oscuros lo que contribuye a las emisiones. Las áreas residenciales están densamente urbanizadas, con algunos árboles en las calles. Sin embargo, la sensibilidad social es alta en esta área.	
Autoridad regional del agua Policía de Hill South Estación de bomberos de Hill Departamento de salud de New Haven Departamento de servicios policiales/Centro de operaciones de emergencia	Subestación Comercio regional Museos Acceso a la costa

