


Resilient Connecticut 2.0 Phase II

Regional Adaptation/Resilience Opportunity Areas

Name: Mill Brook
Location: Windsor

Consideration	Characteristics of Area				
Flood Vulnerability					
Heat Vulnerability					
Social Vulnerability					
Mill Brook is a tributary of the Farmington River that crosses the Town of Windsor from west to east. On its way, it crosses multiple significant roadways, including I-91 and Rt 75. There are also potential TOD areas within this ROAR due to the proximity to the rail line. The broader area is characterized by moderate to high flood, heat, and social vulnerability.					
Millbrook Village Affordable Housing Mill Brook Greenway					



*Areas identified in POCDs as supporting development, redevelopment, or other types of economic activity


Connecticut Resiliente 2.0 Fase II

Adaptación regional/Áreas de oportunidad de resiliencia

Nombre: Arroyo Mill

Localización: Windsor

Consideraciones	Características del área				
Vulnerabilidad a las inundaciones					
Vulnerabilidad al calor					
Vulnerabilidad social					
El arroyo Mill es un afluente del río Farmington que cruza el pueblo de Windsor de oeste a este. De camino cruza múltiples carreteras importantes, incluyendo I-91 y la Ruta 75. También hay potenciales áreas TOD (zonas de desarrollo orientado al tránsito) dentro de este ROAR debido a la proximidad a la vía ferroviaria. El área más amplia se caracteriza por moderada a alta vulnerabilidad a las inundaciones, vulnerabilidad al calor, y vulnerabilidad social.					
Millbrook Village Affordable Housing Mill Brook Greenway					



*Areas identified in POCDs as supporting development, redevelopment, or other types of economic activity