

Resilient Connecticut Phase II

Regional Adaptation/Resilience Opportunity Areas


Name: Darien
Location: Darien

Considerations	Characteristics of Area
Flood Vulnerability	
Heat Vulnerability	
Social Vulnerability	

The zone of shared risk associated with the Goodwives River and several underpasses with flood risk are located near the Darien MetroNorth station. Critical facilities and historic structures are located in this area. The downtown area has some regional economic significance.

This area is moderately heat vulnerable with higher vulnerability centralized around the southwestern commercialized parcels. These parcels between the railroad and I-95 are heavily impervious but do however contain some trees and greening throughout to provide a small degree of shade.

Volunteer fire dept. Mediplex of Darien
Assisted living Museum



Connecticut Resiliente Fase II

Adaptación regional/Áreas de oportunidad de resiliencia

Nombre: Darien

Localización: Darien

Consideraciones	Características del área
Vulnerabilidad a las inundaciones	● ● ● ○ ○
Vulnerabilidad al calor	● ● ● ○ ○
Vulnerabilidad social	● ● ○ ○ ○
<p>El área de riesgo compartido asociada con el río Goodwives y varios de los pasajes subterráneos con riesgo de inundación están localizados cerca de la estación de MetroNorth de Darien. En esta área hay dependencias importantes y estructuras históricas. El área del centro tiene un cierto valor económico regional.</p> <p>Esta área presenta una moderada vulnerabilidad al calor, con una vulnerabilidad más alta centralizada alrededor de las parcelas comercializadas ubicadas al suroeste. Estas parcelas situadas entre la vía del tren y la I-95 son altamente impermeables aunque presentan algunos árboles y vegetación para proveer un poco de sombra.</p>	
<p>Departamento de bomberos voluntarios</p> <p>Vivienda asistida</p>	<p>Complejo de viviendas para jubilados Mediplex de Darien</p> <p>Museo</p>

