


# Resilient Connecticut 2.0 Phase II

## Regional Adaptation/Resilience Opportunity Areas

Name: Valley Brook & Goff Brook

Location: Rocky Hill

Consideration	Characteristics of Area		
Flood Vulnerability	Low	Medium	High
Heat Vulnerability	Low	Medium	High
Social Vulnerability	Low	Medium	High
<p>The Rocky Hill Water Pollution Control Facility is located within the flood zones associated with Goff Brook, and has reportedly experienced flooding before. The facility is owned by the Metropolitan District (MDC), and so any flooding mitigation strategies will need to include MDC in a lead role. The town has previously been in communication with MDC about these concerns.</p> <p>Valley Brook also crosses multiple roads in this area. The wider area is characterized by moderate flood vulnerability, heat vulnerability, and social vulnerability.</p>			
<p>Rocky Hill Water Pollution Control Facility</p>			




## Connecticut Resiliente 2.0 Fase II

## Áreas Regionales de Oportunidad de Adaptación/ Resiliencia

Nombre: Valley Brook & Goff Brook

## Localización: Rocky Hill

Consideración	Características de la zona			
Vulnerabilidad a Inundaciones				
Vulnerabilidad al Calor				
Vulnerabilidad Social				
La Instalación de Control de la Contaminación del Agua de Rocky Hill se encuentra dentro de las zonas de inundación asociadas con Goff Brook y, según se informa, ha experimentado inundaciones antes. La instalación es propiedad del Distrito Metropolitano (MDC), por lo que cualquier estrategia de mitigación de inundaciones deberá incluir al MDC en un papel principal. La ciudad ha estado previamente en comunicación con MDC sobre estas preocupaciones.				
Valley Brook también cruza varias carreteras en esta área. El área más amplia se caracteriza por una vulnerabilidad moderada a las inundaciones, al calor y a la vulnerabilidad social.				



\*Áreas identificadas en los POCD como de apoyo al desarrollo, redesarrollo u otros tipos de actividad económica